

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НП «Русь»
Береза Ю.Н.

г. Ростов-на-Дону

АКТ
обследования технического состояния жилого дома
Зорге, 72/1

«30» октября 2020г.

Комиссия в составе:

- инженер ООО «НП «Русь» Литовченко Н.
- Председатель Совета Дома Брагина Е.И.

произвели осмотр дома по адресу: г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 72/1 и отметили следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомовой территории:

Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования	Техническое состояние	Требуется замена или ремонт	Ед. измер.	Принятое решение	Примечание
1	2	3	4	5	6
1 Фундамент	Удовл.				
1 отмостка					
цоколь	Неудовл.	Множественное осыпание шпаклевочного слоя отшелушивание краски. В некоторых местах разрушены углы. S=534 Требуется облагораживание продухов	M2	Тек.рем Тек.рем	
2. Стены	Неудовлетв	Множественное осыпание плитки		Кап.рем	
3. Межпанельныестыки	Удовлетв	Мелкий ремонт и покраска швов в один цвет S=7000м 1под.5эт кв20 дыра в шве		Кап рем.	
4. Фасад	Удовлетв				
балконы	нет				
лоджии	Удовлетв.				
козырьки	Удовлетв				
Водоотводящие устройства	Удовдовл.				
Газовая труба	Удовлетв.				
5. Кровля	Удовлетв.	Уборка крыши от мусора		Тех сод.	
вентшахты	Удовлетв.				
6. Перекрытия	Удовлетв.				
чердачные помещения	нет				

7. Подъезды:				
полы	Удовлетв.	бетонные		
стены	Неудовлетв	В подъездах осыпание шпаклевочного слоя и масляной окраски. Меловая окраска грязного цвета во многих местах поцарапана и разрисована подъезд №3,4,5,6,7-S=2760м2	M2	
окна	Неудовл.	Рамы деревянные старые, некоторые плохо закрываются стекла с кусков под 3,5,6	шт	Тек.рем
двери	.Удовлетв			
Лестничные марши	Удовлетв.	Ограждения лестничных маршей во многих местах деформировано, отсутствуют элементы ограждения(штыри), поручни или ограждение выполнено из труб разного диаметра, отсутствуют участки ограждений S=800м2		
Входы в подъезд	Неудовлетв.	Бетонное покрытие входов в подъезд потресканое , частично разрушено, краска отшелушивается под1,2,3,4,6,7,		Тек.рем
Освещение подъездов	Удовлетв.			
Мусорокамеры	Нет			
8. Подвалы, техподполье	Удовлетв			
9.Инженерное				
Оборудование сети:				
электроснабжение	Неудовл.	Ремонт поэтажных электрощитков 82шт- Очистка поэтажных электрощитков от мусора и пыли-162шт		Тек.рем
и электрические				
устройства,				
наружное освещение	Удовлетв.			
Лифты	Хорошо			
10.Водопровод	Удовлетв.			
канализация	Удовлетв.			
горячее водоснабжение	Удовлетв.			
теплоснабжение	Удовлетв.	Трубопроводы частично закорозированы ,ф89,ф76,ф50-под.1,2,3,4,5,6,7 на трубопроводах отсутствует		Тек.рем

		изоляция		
Рамки управления	Удовлетв.	Отсутствуют регуляторы температуры и подпора	Тек.рем	
11. Внешнее благоустройство хозяйственной площадки, площадки для отдыха, тротуары	Удовлетв. Хорошо	Спил сухих деревьев и веток	Тек.рем	
Озеленение		На газонах отсутствуют цветы, кустарники	Тек.рем	

Инженер НП «Русь» Литовченко Н.В.

Председатель Совета дома Брагина Е.И..

*Литовченко Н.В.
Брагин Е.И.*