


## РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО ОСМОТРА

д.56/2 по ул. Зорге

«20» октября 2021г.



г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

- Инженер НП «Русь» Берёза М.Ю.
  - Председатель Правления ТСЖ «Дом» Марченко В.С.,
  - Члены Правления ТСЖ «Дом»:
1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_

произвели осмотр дома по адресу: г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 56/2 и отметили следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомной территории:

Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования	Техническое состояние	Требуется замена или ремонт	Един. измер.	Принятое решение	Прим.
1	2	3	4	5	6
1. Фундамент	хорошее				
2. Стены	хорошее				
3. Межпанельные стыки	хорошее				
отмостка	Отл.				
4. Фасад, балконы, лоджии, карнизы, козырьки, водоотводящ. устройства	хорошее				
5. Кровля	Удовл.				
вентшахты	удовл.				
6. Перекрытия, чердачные помещения	хорошее				
7. <u>Подъезды:</u>					
полы,	Отл.			Тек.рем.	
стены,	Отл.				
окна,	Отл.			Тек.рем.	
двери, лестничные марши, освещение	Хор. Хор. Хор.			Кап.рем.	

				Тек.рем.	
8. Подвалы, техподполье	хорошее			Тех.код.	
9. Инженерное оборудование сети: электроснабжение и электрические устройства, наружное освещение	хорошее				
10. Водопровод канализация,	Удовл.	Требуется частичная замена вентелей холодного водоснабжения		Тек.рем.	
горячее водоснабжение, теплоснабжение	Удовл удовл.	Требуется 100% замена врезок со сбросными и перекрывающими кранами на трубопроводах горячего водоснабжения		Кап.рем.	
11. Внешнее Благоустройство хозяйственной площадки, площадки для отдыха, тротуары	Отл.			Тек.рем	
озеленение		Закупка цветов и кустарников		Тек.рем	

Председатель ТСЖ «Дом»

  
В. С. Марченко

Члены Правления ТСЖ «Дом»:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_



Директор НП «Русь»

Ю.Н. Береза

Инженер НП «Русь»

Берёза М.Ю. 