

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО ОСМОТРА

д.56/2 по ул. Зорге

«02» октября 2019г.

г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

- Инженер НП «Русь» Берёза М.Ю. 

- Председатель Правления ТСЖ «Дом» Марченко В.С., 

- Члены Правления ТСЖ «Дом»:

1. _____

2. _____

произвели осмотр дома по адресу: г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 56/2 и отметили следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомной территории:

Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования	Техническое состояние	Требуется замена или ремонт	Един. измер.	Принятое решение	Прим.
1	2	3	4	5	6
1. Фундамент	хорошее				
2. Стены	хорошее				
3. Межпанельные стыки	хорошее				
отмостка	удовл.	Требуется ремонт отмостки			
4. Фасад, балконы, лоджии, карнизы, козырьки, водоотводящ. устройства	хорошее				
5. Кровля	Удовл.				
вентшахты	удовл.				
6. Перекрытия, чердачные помещения	хорошее				
7. Подъезды:					
полы,	Отл.			Тек.рем.	
стены,	Отл.				
окна,	Отл.			Тек.рем.	
двери,	Хор.				
лестничные марши,	Хор.				
освещение	Хор.			Кап.рем.	

				Тек.рем. Тех.код.	
8. Подвалы, техподполье	хорошее				
9. Инженерное оборудование сети: электроснабжение и электрические устройства, наружное освещение	хорошее				
10. Водопровод канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение	Удовл. Удовл удовл.	Требуется частичная заме- на вентелей холодного водоснабжения Требуется 100% замена врезок со сбросными и пе- рекрывающими кранами на трубопроводах горячего водоснабжения		Тек.рем. Кап.рем.	
11. Внешнее Благоустройство хозяйственной площадки, площадки для отдыха, тротуары	Удовл.	Покраска газовой трубы		Тек.рем	
озеленение		Закупка цветов и кустар- ников		Тек.рем	

Председатель ТСЖ «Дом»

В. С. Марченко

Члены Правления ТСЖ «Дом»:

1. _____

2. _____



Берёза М.Ю.

(Handwritten signature)