

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА

д.35/2 по ул. Содружества

« 10 » октября 2016г.

г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

- инженер НП «Русь» Береза М.Ю
- Председатель Правления ТСЖ «Витязь» Бизюков В.О.,
- Члены Правления ТСЖ «Витязь»:

1. _____
2. _____

произвели осмотр дома по адресу: г. Ростов н/Д, ул. Содружества, д. 35/2 и отметили следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомной территории:

Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования	Техническое состояние	Требуется замена или ремонт	Един. измер.	Принятое решение	Прим.
1	2	3	4	5	6
1. Фундамент отмостка цоколь	Удовлетв Хорошо Неуд.	Требуется ремонт и покраска цоколя	М2 м2	Тек.рем. Кап.рем	
2. Стены	Удовл.				
3. Межпанельные стыки	удовлетв.		м/п	Кап.рем.	
4. Фасад, балконы, лоджии, карнизы, козырьки, водоотводящ. устройства	Неуд /	Требуется ремонт и покраска фасада			
5. Кровля	Удовл.				
вентшахты	Удовл.				
6. Перекрытия, чердачные помещения	Удовл.				

наружное освещение	хорошее				
10. Водопровод канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение	удовл	Замена канализационного лежака Замена врезок со сбросными и перекрывающими кранами на трубопроводах системы отопления на тех. этаже 2 под.	15м2	Тек.рем	
11. Внешнее Благоустройство хозяйственной площадки, площадки для отдыха, тротуары		Покраска кабин и дверей лифтов 1,2,3,4под. Покраска газонных ограждений Дополнительная высадка цветов		Тек.рем.	

Председатель ТСЖ «Витязь»



Бизиоков В.О.

Члены Правления ТСЖ «Витязь»:

1. _____
2. _____

Директор ПН «Русь»



В. В. Русских

Инженер ПН «Русь»

Береза М.Ю