

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА

Содружества, 37/2

«10» октября 2017г.

г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

- Инженер ООО « НП «Русь» Береза М.Ю
- Председатель Правления Сотникова И.А

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

произвели осмотр дома по адресу: г. Ростов н/Д, ул. Содружества, 37/2 и отметили следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомной территории:

Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования	Техническое состояние	Требуется замена или ремонт	Един. измер.	Принятое решение	Прим.
1	2	3	4	5	6
1. Фундамент	Удовл				
2. Стены	Удовл				
3. Межпанельные стыки отмостка	Удовл.				
4. Фасад, балконы, лоджии, карнизы, козырьки, водоотводящ. устройства	Удовл				
5. Кровля	Удовл				
вентшахты	удовл.	Требуется прочистка			
6. Перекрытия, чердачные помещения	хорошее				
7. <u>Подъезды:</u> полы, стены, окна,  двери, лестничные марши, освещение	Удовл. Удовл.  Неудовл.  Удовлетв Удовлетв Отлично	Рамы не исправны , остекление частичное, замена на металлопласт		Тек.рем.  Тек.рем.  Кап.рем.	

				Тек.рем.	
8. Подвалы, техподполье	Удовл	Уборка подвала от мусора		Тех.код.	
9. Инженерное оборудование сети: электроснабжение и электрические устройства, наружное освещение	Отлично				
10. Водопровод канализация,	Удовлетв.	Замена врезок со сбросными и перекрывающими кранами на трубопроводах нижней разводки системы отопления Замена аварийных участков ГВС		Тек.рем.	
горячее водоснабжение, теплоснабжение	удовлетв. удовл			Кап.рем.	
11. Внешнее Благоустройство хозяйственной площадки, площадки для отдыха, тротуары	удовл				
озеленение		Закупка цветов и кустарников			

Председатель

*И.А. Сотникова*

И.А. Сотникова

Директор ООО «НП «Русь»



Береза Ю.Н.

Инженер ООО «НП «Русь»

Береза М.Ю.

1. \_\_\_\_\_

